



Република Србија
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УДЕСА
И ОЗБИЉНИХ НЕЗГОДА

14. март 2014. год.

20 БР. 343-2492/2014.

Немањина 11
Београд

ИНФОРМАЦИЈА О УДЕСУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

- | | |
|---|---|
| 1. Датум, време и место удеса: | 25. 02. 2014. у 14:35(LT), Аеродром Радинац, Смедерево. |
| 2. Тип и регистарска ознака: | МХР-140 TUMACO, YU-A019 |
| 3. Оштећење: | Ваздухоплов је у удесу теже оштећен. |
| 4. Повређени: | - |
| 5. Погинули: | - |
| 7. Фаза лета: | Слетење. |
| 8. Подаци о лицу које је управљало авионом: | |
| - дозвола: | SRB 0063 |
| - старост: | 43 године |

КРАТАК ОПИС УДЕСА

Током обуке за стицање дозволе пилота ULV у фази слетања на PSS аеродрома Радинци, Смедерево, дошло је до удеса ваздухоплова регистарских ознака YU-A019. Почев од 13:48(LT) у одобреној зони летења у организацији Центра за обуку пилота ултралаких ваздухоплова MAG-PLASTIC, извођено је школско летење из правца 18 PSS. У току фазе првог слетања и продужавања у школски круг (touch and go) пилот и лице на обуци нису приметили било какве проблеме на ваздухоплову. Током другог слетања, приликом додира са PSS у равнању, пилот и лице на обуци чули су јак звук-пуцањ, након чега је дошло до скретања ваздухоплова са правца слетања. Пилот је успео да угаси мотор и затвори доток горива пре него што се ваздухоплов нагнуо на леву страну и зауставио.

У тренутку незгоде у ваздухоплову су се налазили пилот-инструктор и лице на обуци летења.

У удесу није било повређених ни погинулих, док је ваздухоплов теже оштећен – приликом удара о тло, дошло је до лома носача левог главног стајног трапа и оштећења левог репног хоризонталног стабилизатора.

ВЕРОВАТНИ УЗРОК УДЕСА

Истрага узрока удеса је у току.

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Комисија ће издати безбедносне препоруке по завршетку истраге околности под којима се десио овај удес.

ГЛАВНИ ИСТРАЖИТЕЉ
проф. др. Небојша Петровић

