

КОМИСИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ УЗРОКА УДЕСА И ОЗБ. НЕЗГОДА ВАЗДУХОПЛОВА

ИНФОРМАЦИЈА О УДЕСУ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

- | | |
|---|--|
| 1. Датум, време и место удеса: | 31. 07. 2013. у 12:15 (LT), аеродром Ечка, о. Зрењанин |
| 2. Тип и регистарска ознака: | Једрилица <i>КА-7</i> , рег. ознаке <i>НА-5077</i> |
| 3. Оштећење: | Једрилица је у удесу тешко оштећена |
| 4. Повређени: | 1 (пилот) лакше повређен |
| 5. Погинули: | - |
| 7. Фаза лета: | Полетање |
| 8. Подаци о лицу које је управљало авионом: | |
| - дозвола: | <i>GPL</i> |
| - старост: | 64 година |

КРАТАК ОПИС УДЕСА

Дана 31. 07. 2013. г., на аеродрому Ечка, код Зрењанина, пилот је, у циљу самосталног летења, сам извршио претполетну припрему једрилице. Пилот је летео на предњем седишту једрилице. Студент на обуци му је помогао приликом вожења једрилице до писте аеродрома, качења на вез (канап) који је довукао авион и придржавања крила у залету за полетање. Одмах након полетања, на малој висини изнад писте и на везу иза вучног авиона, једрилица се нагло пропела, због блокираних команди, откачила од авиона и нагнула удесно. Врхом десног крила, једрилица је ударила о тло, услед чега се окренула око вертикалне осе за више од 180°, те је носем ударила о тло са моменталним заустављањем и падом на труп. Позвана је хитна помоћ, која је помогла пилоту да изађе из олупине једрилице. У удесу је пилот лакше повређен, док је једрилица претрпела тежа оштећења.

ВЕРОВАТНИ УЗРОК УДЕСА

Непоштовање процедуре припреме за лет - током припреме за лет, пилот није откачио везе које су држале блокираном палицу за управљање на задњем седишту једрилице, услед чега, током полетања, није могао да управља једрилицом.

БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Комисија ће издати безбедносне препоруке по завршетку истраге околности под којима се десио овај удес.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирослав Исаковић