



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ  
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ  
Немањина 11  
11000 Београд

Број:  
25. новембар 2016. године

## ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ИСТРАГЕ ОЗБИЉНЕ НЕЗГОДЕ

### ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1. Датум, време и место: 04. 11. 2016. г., око 16:40 (LT), аеродром "Никола Тесла", г. Београд
2. Тип и регистарска ознака: Airbus A319, рег. ознаке YU-APA
3. Оштећење: Ваздухоплов је лакше оштећен
4. Повређени: -
5. Погинули: -
7. Фаза лета: Укрцавање путника / паркирање
8. Подаци о лицима која су била у ваздухоплову:
  - дозвола: ATPL (A)
  - старост: 40 године

### КРАТАК ОПИС УДЕСА

Дана 04. 11. 2016. године, током укрцавања путника на позицији "С5" аеродрома Никола Тесла, г. Београд, око 16:40 часова (LT), дошло је до удара трактора-елеватора за утовар прљага у мотор број 2 авиона компаније Air Serbia, тип А319, регистарске ознаке YU-APA, лет JU404, Београд (BEG)-Копенхаген (CPH).

Након укрцавања пргљага у предњи багажник авиона, по налогу претпостављеног, предрадник аеродрома је покренуо трактор-елеватор са циљем испаркиравања истог. Током маневрисања у вожњи уназад, трактор-елеватор предњим левим делом кабине и носачем левог ретровизора удара у оплату усисника мотора број 2, са оштећењем истог - улубљењима на више места.

У тренутку удара трактора-елеватора, у авиону се налазила посада која спроводила припреме за лет и путници који су се укрцали за лет. Након што је обавештена о удару, посада је спровела потребне поступке и путници су искрцани из авиона.

У овој незгоди није било повређених.

## ВЕРОВАТНИ УЗРОК ОЗБИЉНЕ НЕЗГОДЕ

Неадекватна процена расположивог маневарског простора од стране возача трактора-елеватора за извршење окретања трактора.

## БЕЗБЕДНОСНЕ ПРЕПОРУКЕ

Центар за истраживање несрећа у саобраћају ће издати безбедносне препоруке по завршетку истраге ове озбиљне незгоде.

в. д. ДИРЕКТОР  
  
Проф. Др. Небојша Петровић  
в. д. Главни истражитељ  
